

Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному надзору  
Исх. № 26442  
20.09.2014

Приложение № 1.14  
к административному регламенту исполнения  
Государственным комитетом Республики Башкортостан по  
жилищному надзору государственной функции по  
осуществлению регионального государственного жилищного  
надзора в Республике Башкортостан

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
ПО ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ**

ОГРН 1030204611612

ОАО «УЖХ Советского района  
городского округа Уфа г. Уфа»

Ст. Халтурина, 28, тел.: 218-10-65-приемная, 223-71-77 – факс.

Вх./Исх. № 1642

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 14-3446-248-20**

о назначении административного наказания

« 16 »

октября

2014 г.

Директор ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ» Гареев А.Ф. на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, извещен надлежащим образом (определение № 25698, 25820 от 10.10.2014г.)

исключая протокол об административном правонарушении от « 08 » сентября 2014 г., а также

Директор ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ» Гареев А.Ф. на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, извещен надлежащим образом (определение № 25698, 25820 от 10.10.2014г.)

исследованы иные доказательства: распоряжение № 3446 от 02.07.2014г., акт проверки от 04.09.2014г., доверенность № 33 от 14.07.2014г., распечатка с сайта «Реформа ЖКХ» [www.http://reformagkh.ru/](http://reformagkh.ru/), фотоматериалы, копия приказа о вступлении в должность директора № 80-к от 15.10.2012г., копия должностной инструкции от 14.07.2010г.,

**УСТАНОВИЛ:**

что Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному надзору в ходе проведения плановой выездной проверки за период с 14.07.2014г. по 04.09.2014г. на основании Ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014г. под порядковым № 7, утвержденного Прокуратурой РБ, по распоряжению заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному надзору Э.Р. Абдуллиной № 3446 от 02.07.2014г., были выявлены нарушения правил содержания и ремонта многоквартирного дома № 26 по ул. Акназарова г. Уфа РБ.

В ходе инспекторского визуального осмотра непосредственно выявлены нарушения нормативных требований «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. №170 (далее ПиН) по жилому дому №26 по ул. Акназарова в г. Уфа:

- Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины) (п. 4.1.6. п. 4.1.7 ПиН);
- Отсутствие указателей наименований улиц, переулков, площадей (п. 3.5.1 ПиН);
- Наличие отслоившейся штукатурки и окрасочного слоя по фасаду дома местами (п. 4.2.1.6, п. 4.2.3.1. п. 4.2.3.2 ПиН);
- Подъезды, вестибюли - отсутствие или неисправность осветительных приборов и электропроводки (отсутствуют осветительные приборы перед входами в подъезды) (п. 5.6.2; 5.6.6 ПиН);
- Лестничные клетки - отсутствие или неисправность осветительных приборов и электропроводки (отсутствуют электролампочки, плафоны, имеются открытые распределительные коробки, наличие скруток) (п. 5.6.2; 5.6.6 ПиН);
- Захламленность помещений и/или проходов мест общего пользования (наличие бытового мусора) (п. 3.2.7 ПиН);
- Неисправность крылец (п. 4.8.10 ПиН);
- Запыленность электроустановок - шкафов ВРУ (п. 5.6.2; 5.6.6 ПиН);
- Отсутствие предупреждающего знака на двери шкафа ВРУ (п. 5.6.2; 5.6.6 ПиН);
- Неисправность полов в местах общего пользования местами (п. 4.8.7, п. 4.8.1, п. 4.4.1 ПиН);
- Захламленность подвального помещения местами (п.3.4.1 ПиН);
- Складирование пожароопасных веществ в подвальном помещении (п. 3.4.6 ПиН);
- Неисправность теплоизоляции трубопроводов ЦО и ГВС в подвальном помещении местами (п.5.2.22, п. 2.6.13. п. 2.6.6, п. 2.6.7 ПиН);
- Захламленность подвального помещения местами строительным и бытовым мусором (п. 3.3.4, п. 3.3.1 ПиН);
- Наличие сырости в подвальном помещении (п. 4.10.2.1. п. 4.1.1, п. 3.4.1 ПиН);
- Негерметичность трубопроводов, соединений трубопроводов канализации в подвальном помещении (п. 5.8.2, 5.8.3 ПиН);
- Негерметичность выпусков трубопроводов канализации в подвальном помещении (п. 5.8.2, 5.8.3; 5.8.4 ПиН);
- Неудовлетворительное санитарное состояние мусорокамер (п. 5.9.5, 5.9.10 ПиН);



